

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „Touareg200R5TDI“ vom 29. Juli 2015 um 08:39

Hallo,

bei meinen Touareg steht der Wechsel nun auch an. Die Teile kosten original von VW 210€, denke damit mache ich nichts falsch, nicht das es dann nicht passt.

Ich habe mir dazu noch solch ein [FONT=&]Türverkleidungs-Löswerkzeug wie im Video zu sehen. In den Video ist es denke mal mit am besten erklärt und gezeigt <https://www.youtube.com/watch?v=AONKGjzr7zQ>

PS: Der Wechsel hätte zwischen 450€ und 540€ bei 3 VW Werkstätten gekostet wo ich angefragt habe.

[/FONT]