

Sporadisches Knacken aus dem Bereich des Navigationssystems

Beitrag von „Forscher“ vom 4. August 2015 um 13:11

...das Geräusch kommt nicht aus den Lautsprechern. Aber ich werde noch einmal den Fehlerspeicher auslesen.

Ein kaputter (recht kleiner) Motor passt ganz gut zum Geräusch.

Wisst ihr, wo sich der Stellmotor der Klimatronic genau befindet?

Viele Grüße.

Jörg