

Neigungs/Steigungswinkel anzeige

Beitrag von „jmalter“ vom 13. August 2015 um 21:11

Habe die letzten Tage am Strand verbracht. Ich werde am Wochenende mal von beiden PathPoint die Firmware extrahieren und vergleichen. JCI hatte mir bestätigt, dass es vier verschiedene FW Revisionen gibt. 1700, 1900, 2200 und 3500. Die 3500 wird allerdings nicht bei einem Werkstatt Besuch aufgespielt, sondern wie in meinem Fall, bei einem Steuergeräte Austausch. Meine hatte vor vier Jahren den Geist aufgegeben und wurde auf Kulanz getauscht. Sobald ich was neues weiß, berichte ich.