

# Anhänger Blinker Links Fehler

**Beitrag von „Harald P.“ vom 16. August 2015 um 21:16**

Hallo Robert,

hast Du inzwischen den Fehler gefunden?

Ich habe das gleiche Problem bei meinem Hybrid. Erst hab ich den Anhängerverleier angemockert. Als ich dann meinen neu verkabelten Anhänger angeschlossen habe, kam die gleiche Meldung. Bei beiden war die linke Seite ausgefallen.

Kann das an einer defekten Sicherung liegen?

Zu blöd, das die Sicherungskästen nicht beschrieben sind. Welche Sicherung von den gefühlten 1000 wird das wohl sein?

Ist es auch möglich, das deshalb der ACC nicht mit dem Anhänger funktioniert? Der sonst perfekt funktioniert.

Gruss aus Wolfsburg

Harald P.