

# Fehler Licht- und Regensensor

Beitrag von „ATI\_POLE“ vom 24. August 2015 um 21:15

Hallo Freunde,

ich habe vor kurzem einen VW Touareg ergattern können und habe gleich eine Frage an euch.

**Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler stehen drin:**

**01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)**

**011 - Unterbrechung**

**01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)**

**008 - unplausibles Signal - Sporadisch**

Habe bemerkt das der Regensensor wohl beim Wischen nicht funktioniert, sowie auch der Lichtsensor, da bei Automatiklicht auch bei Helligkeit das Licht an ist. Hab auch schon versucht über die Suchfunktion was passendes zu finden, aber hierfür keine brauchbare Lösung gefunden.

Würde mich über Hilfe sehr freuen.