

Fehler Licht- und Regensensor

Beitrag von „ATI_POLE“ vom 3. September 2015 um 12:33

Also ich hab die Steckverbindungen mal geprüft, scheinen alle zu passen!!!

Folgender Fehler steht nun im Fehlerspeicher drin:

01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)

008 - unplausibles Signal

Denke es wird wohl ein defekter Sensor sein?!