

Strom am Zigarettenanzünder

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 23. September 2015 um 15:12

Hallo Harald,
bei meinen beiden 7L und auch beim 7P schalteten sich die Dinger aus.

Dann sollte der Kerkermeister das an seinem Fahrzeug selbst ausprobieren oder im Bordbuch nachlesen?

Probieren geht über studieren?

Gruß

Hannes