

# Sicherheitsgurt

**Beitrag von „kerkermeister“ vom 25. September 2015 um 09:14**

Sorry, habe ich glatt vergessen.

Es ist ein 3.0 TDI mit Erstzulassung 12/2007 - also ein Facelift.

War von mir nur so eine Idee, das vielleicht eine Feder gebrochen ist. Der komplette Austausch sollte kein Problem sein da die Teile ja nur angeschraubt sind.