

# Probleme mit dem Infotainment

Beitrag von „Zed“ vom 27. September 2015 um 14:27

hi,

willkommen im Forum. Ein Reset des RNS kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "PHONE, "CLIMATE", "NAV" "TRAFFIC" und des Drehknopfes herbeigeführt werden. Vlt. hilft das schon.

Ansonsten empfiehlt sich ein Update der Firmware auf die für den 7P vor dem Facelift. Das ist imho die KO 775. dazu musst Du mit Deinem VW-Händler Kontakt aufnehmen, der muss sich die Firmware auf einer CD besorgen u. aufspielen.

CU  
Götz