

# Batterie seit neuestem jeden Morgen leer

Beitrag von „Janni“ vom 5. November 2015 um 09:48

Hallo Stefan,

Sicherung links SB40 (5A), Steuergerät im Schalttafeleinsatz, ist richtig.

...wobei sich mir nicht erschließt was das bedeutet. In der Sicherungsbelegungsbeschreibung wird der rechte Sicherungskasten als "Sicherungsbelegung in Sicherungsbox Schalttafel rechts" bezeichnet. Heisst das die Sicherungsbox hat ein eigenes Steuergerät?

Du musst ca. 20 - 30 Minuten warten bis sich der Ruhestrom einstellt.

Versuch doch mal, rechte Sicherungsbox:

SC10 TV Tuner

SC11 Radio, Navi

SC12 Audioverstärker

...weil Du ja in dieser Ecke gebastelt hast.

Noch eine Frage, welche Stromzange hast Du Dir zugelegt?