

Holzleisten in den Türen

Beitrag von „dschlei“ vom 6. Februar 2005 um 16:15

Wird in diesem Forum

<http://forums.vwvortex.com/zeroforum?id=39&days=14&page=2>

oder diesem

<http://forums.clubtouareg.com/index.php?sid=...ad68a71db3f7941>

viel drueber geschrieben. Scheint normal bei frueheren Modellen zu sein. Bei uns wird es fuer die ersten 12 Monate anstandslos ersetzt. Scheint besonders leicht zu passieren wenn starke Temperaturschwankungen auftreten.