R5 2.5 TDI - Nockenwelle tauschen - ist Motorausbau zwingend erforderlich ??

Beitrag von "T-Sucher" vom 24. November 2015 um 10:51

Hallo zusammen,

jetzt hat's mich erwischt:

Klopfgeräusche im Luftfilter, erste Diagnose (auch nach ausführlichem Googeln) defekte Hydrostößel und Nockenwelle, so dass der Turbo wegen zu früh geschlossenen Einlassventilen die Luft in den Ansaugtrakt zurückdrückt.

Ich lese nun mit Entsetzen bei ErWin, dass zum Tausch der Nockenwelle (inklusive Abbau von Tandempumpe und Nockenwellenantriebsrad) wegen Platzmangel der gesamte Motor nach unten ausgebaut werden muss???

Stimmt das oder hat jemand von Euch gegenteilige Erfahrungen gemacht? Am Besten noch bei einer Werkstatt im Raum Berlin...

Herzlichen Dank fürs Mit-Überlegen und viele Grüße, Klaus