

# Erfahrungsbericht Sommerreifen

**Beitrag von „Scotty1“ vom 2. Dezember 2015 um 09:11**

Einige Beiträge sind zwar schon etwas älter, aber ich möchte trotzdem mal noch meinen Senf dazu geben. Habe auf meinen bisherigen Fahrzeugen sehr viel mit "Günstig-Reifen" getestet, wobei diese offensichtlich besser als ihr Ruf waren. Nachdem trotz mehrfacher Achsvermessung die Reifen auf dem Touareg nicht immer optimal abnutzten, habe ich mich im Juli auch für die Syron Cross 1 entschieden. Bedauerliche Einzelfälle mag es immer geben, aber nachdem ich jetzt durch Zufall diesen Fred und den Bericht von DerElektriker gesehen habe, scheint der Syron ja ein mächtiges Problem zu haben! Nach einer Strecke von 2x 175km BAB bei Geschwindigkeiten um die 200-210 sah mein hinterer rechter Reifen so aus:

[Blockierte Grafik: <http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/3911589/24690473/411945008.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/3911589/24690473/411945009.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/3911589/24690473/411945010.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/3911589/24690473/411945011.jpg>]

Laufleistung bis dato ca.11.500 km! Restprofiltiefe: ca. 3mm