

Reifen ohne RDK-Sensor -> Warnung verschwindet nicht

Beitrag von „boxster36“ vom 17. Dezember 2015 um 17:10

Hallo

für das FL passen 5Q0907275, bei ebay gerade 4 Stück für 144 €, (beim Händler 99€ pro Stück).

Ein Anlernen am Fahrzeug ist nicht nötig, einfach drauf und gut ist.