

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 12. Januar 2016 um 12:09

Hallo Leute,

schade dass hier keiner mehr von damals etwas postet. ?!

**Was wurde bei dieser Fehlermeldung denn bei Euch gemacht ??**

**War es wirklich das komplette Steuergerät für 1500 € Brutto ?**

Der erste Fehlercode bei meinen Toaureg 3,0 TDI Baujahr 10/2007 (Modelljahr 2008) mit Delphi Tester, der 2te mit VAG :

ABS/ESP - Mark 25 E 1 (1 Fehlercodes) - 02054

-Steuergerät Differentialsperren

-Fehlercodes prüfen

-Sporadisch

oder

**02054 - Steuergerät für Quersperren (J647)**

**13 - bitte Fehlerspeicher auslesen**

ESP Lampe geht nach Start manchmal an und manchmal auch nicht.

Sie geht aber bei diesen Temperaturen Sicher mind. bei einer Fahrt am Tag an.

Bei VW würde das komplette Steuergerät für ABS Nr: 7L0 907 375 P nach ETKA 1500 € Brutto kosten.

Ich habe schon gelesen, das es bei manchen getauscht wurde und der Fehler war trotzdem noch da,  
deswegen würde ich gerne vorher andere Dinge ausschließen.

Danke

Peter