

# Kühlwassertemperatur maximal 70 °C

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 8. Februar 2016 um 21:35

[Zitat von PeRo](#)

Damit konnte ich dann die Temperatur des Zylinderkopfs mit ca. 68 °C messen.  
Also scheint der Sensor in Ordnung zu sein.

Viele Grüße  
Peter

Hi Peter!

Davon würde ich nicht ausgehen. Die Temperatur am Zylinderkopf wird nicht die des Kühlwassers sein. Du müsstest wirklich direkt mal die Schläuche im Kühlkreislauf messen. 😬  
Ansonsten würde ich dir raten mal ein paar KM mehr zu fahren und dann nochmal einen Temperaturtest machen.

LG  
Manu