

Kühlwassertemperatur maximal 70 °C

Beitrag von „PeRo“ vom 26. Februar 2016 um 20:34

So, der Fehler ist behoben 😊
es war ein defekter Thermostat.
Dadurch lief der Motor immer mit großem Kühlkreislauf.

Dank an harrybo und seine Mannschaft! 🙌🙌

Viele Grüße
Peter