

Frontscheibenheizung funktioniert nicht - Relais klackt aber

Beitrag von „chadmin“ vom 5. April 2016 um 13:35

Hallo Community,

ich habe Probleme mit meinem "Dicken". Ich habe ihn vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft. Es handelt sich um das 2007er Modell TDI PDF mit 225 PS. Die Frontschiebe lies sich leider den ganzen Winter nicht anschalten. Wenn ich den Knopf betätige, höre ich ein ganz leises klacken, also sollte das Relais funktionieren. Die Sicherung auf der Fahrerseite und Beifahrerseite habe ich versucht zu kontrollieren und konnte keine defekte finden (Informationen laut: Erwin). In den Scheiben sind kleine Drähte von oben nach unten (bzw. andersrum, je nachdem man es sieht :D).

Habt ihr für mich noch mögliche Hilfestellungen was ich noch kontrollieren kann bzw. was das Problem sein könnte.

Vielen Dank,
Chris

Edit: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Bei mir ist eine Webasto Standheizung eingebaut. Kann das auch noch etwas damit zu tun haben?