

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „charly-sl-300“ vom 5. April 2016 um 21:45**

So mein dicker ist wieder auf der Straße.

Rep. Kit hat leider nicht geholfen.

Habe einen neuen kompressor bestellt und diesen heute eingebaut.

Alles wieder perfekt.

Hat inkl. Versand 390€ gekostet.

Mit freundlichen Grüßen

Karl