

Info Kettenspanner V6 TDI

Beitrag von „Twingoli“ vom 10. Juni 2016 um 22:38

Mein Dicker (09/2012, 180 kW, 67 TKM) hat das neuerdings auch, allerdings haupts. wenn der Wagen nach längerer Fahrt abgestellt wird und ca. 1 - 2 Stunden steht.... Im kalten Zustand eher nicht 😞, beim 😊 konnte es natürlich nicht reproduziert werden.

Auf Kettenspanner / Kette, vgl. Audi hingewiesen, kam die Auskunft: Das Problem gibt's beim Touareg nicht 🚫.... (Keine TPI vorhanden). Ich sollte das Geräusch mal aufnehmen, habe ich jetzt mal gemacht und zum Händler geschickt, mal schauen was rauskommt.

Ciao

Christian