

2005 V10 Tdi: in "D" an der Ampel Vibrationen

Beitrag von „Tdiouareg“ vom 15. Juni 2016 um 20:58

Hi Leute,

gerade 2 Tage her ist es, als ich meinen Touareg abgeholt habe und habe schon Bedarf zum nachforschen. Hatte vorher schon diverse Automatik verschiedenster Hersteller, doch noch nie soetwas. Wenn ich im Stand auf D stehe und dabei logischerweise die Bremse betätige habe ich ein schleifendes, rubbelndes Geräusch in Verbindung mit leichter Rückmeldung auf Pedale, Unterboden usw. Im Fahrbetrieb ist es weg, sobald die Räder Rollen ist nichts mehr zu hören. Beim langsamen lösen der Bremse nimmt es spürbar ab. Kardanwelle wurde im November 2015 vor ca. 6.000 Kilometer bei VW getauscht.

Hat jemand einen Tipp für mich?