

Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „amadeus0511“ vom 5. Juli 2016 um 18:28

Hallo zusammen,

bin zum erstenmal aktiv im Forum.

also entschuldigt, wenn ich mich manchmal nicht richtig verständlich mache.

Das angesprochene Problem habe ich auch. Ich habe im März einen neuen Kompressor für die die Luftfederung bekommen und seit dem holpert mein Auto nur noch über jeden Bodenwelle.

Vor dem Tausch war es wirklich eine Senfte für die Straße.

Mein VW Händler sagt , alles ist wäre in Ordnung und der Fehlerspeicher zeigt nichts an.

Es macht kein Spaß mehr.

Kommt zufällig jemand aus dem Raum Kassel?

Wenn ja, könnten wir uns mal treffen, damit ich mal einen anderen Touareg fahren kann.....zum Vergleich.

Vielleicht liegt es ja an mir, was aber nicht sein kann.

vielen Dank schon mal.

touareg P7 V6 TDI 245 PS. Reifen 235