

Abgas-Fehlermeldung; 4807
Abgasrückführungssystem P 0401 00 durchsatz
zuklein

Beitrag von „Hartl“ vom 29. Juli 2016 um 22:06

... mal einen MWB mit den LMM Soll- und Istwert schreiben.

Im 3. Gang oder ATM 3. Stufe von unten raus mal richtig Durchbeschleunigen.

Der Ist Wert sollte nahe dem Soll Wert liegen.

... oder die .csv Datei hochladen.