
Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler

Beitrag von "DeMaggus" vom 4. August 2016 um 07:56

Hallo NNBHamburg



allerdings war bei mir kein Crimpkontakt verbaut sondern die Kabel nur mit einer Spleißzange verbunden worden. Das freiliegende Kupfer war einfach wegoxidiert