

# **Touareg 3.0 Tdi - Service - was sollte gemacht werden?**

**Beitrag von „coala“ vom 28. August 2016 um 09:58**

Servus,

8,3 l sollten es sein - inkl. Ölfilterwechsel. Und die Norm 507 00 ist für den V6 TDI korrekt. Ein Ölwechsel der jeweiligen Getriebeöle schadet bei dieser Laufleistung und nach 10 Jahren in keinem Fall, das würde ich durchführen. (Wer hat denn hier eigentlich geschrieben, dass das eher schadet? Und vor allem: warum sollte das so sein...?)

Grüße  
Robert