

# **Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche**

**Beitrag von „Napfkuchen“ vom 5. September 2016 um 09:19**

Hallo Jan,

vielleicht hat der Reifen ein Auswuchtgewicht verloren ...

Gruß  
Guido