

# Heizung bleibt kalt

**Beitrag von „Thomas W.“ vom 20. November 2016 um 20:33**

Hallo Forum

Aktuell habe ich das Problem, dass es im Wagen nicht warm wird.... also nicht mehr als Außentemperatur.

Kälter geht schon, die Klima funktioniert. Das heißt die Scheiben werden frei  
Wärmer werden nur die Sitze. das wars auch schon

TI V8 Benziner Bj2005

In meiner Werkstatt um die Ecke wurde ausgelesen: kein Fehler, "der Stellmotor" , bewegt sich mit dem Öffnungswinkel passend zur gewählten Temperatur.

Was ist das für ein Stellmotor? öffnet/schließt der einen Wasserkreislauf, oder ist der Wärmetaucher ständig mit warmen Kühlwasser beaufschlagt und es handelt sich bei dem "Stellmotor" um eine Luftklappe?

In meinen Erwin-Unterlagen zu Heizung und Klima wird kein Motorventil erwähnt.. Nur jede Menge Klappen.

Wo wäre "die" Klappe, die für "Warm" zuständig ist?

oder kann es die Pumpe [lt Erwin -V55-] sein, dass GAR kein bisschen Wärme kommt?

Gruß

Thomas