

# Unbekannte Kontrollleuchte

Beitrag von „Laufi“ vom 6. Februar 2017 um 10:46

Hallo Ralf,  
schau mal, wars das

[Blockierte Grafik: [http://blogmedia.dealerfire.com/wp-content/uploads/sites/208/2016/04/vw-dsg\\_o.png](http://blogmedia.dealerfire.com/wp-content/uploads/sites/208/2016/04/vw-dsg_o.png)]

**[COLOR=rgb(128,0,0)]Kupplung des automatischen Getriebes zu heiß.[/COLOR]**

Denke aber dass es an der Unterspannung nach 4 Wochen Standzeit gelegen hat. Wenn es nicht wieder kommt ist ja gut

Gruß Andreas