## Luftfederung defekt...

## Beitrag von "Ralf4711" vom 18. Februar 2017 um 15:15

Hallo Zusammen,

nun hat es mich auch erwischt ... das Auto steht hinten auf Extralevel und lässt sich an der Hinterachse nicht mehr absenken.

Die Vorderachse arbeitet wie gewohnt, und natürlich kommt im Display die Meldung STOP Werkstatt.

## Im VCDS seht:

01400 Niveauregelung
001 ober Grenzwert überschritten
01780 Geber für Fahrzeugniveau
003 Mechanischer Fehler - Sporadisch
02250 Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer
001 ober Grenzwert überschritten - Sporadisch

liegt das dann auch an den Rückhalte Ventilen? Ich dachte die sind nur dazu da den Druck im Luftbalg zu halten?

Und das tuen sie ja. Wie wird denn die Luft abgelassen?

Die Rückhalteventile haben ja keinen elektrischen Anschluss und sind nicht schaltbar, durch sie kommt die Luft in den Balg und wird dann darin gehalten.

Oder stehe ich da auf dem Schlauch?

Grüße Ralf