

Vorstellung

Beitrag von „stefan3.0“ vom 6. März 2017 um 11:34

Moin Moin und hallo 😊
Ich bin der neue und soll hier singen?

Ne Spaß beiseite, mein name ist Stefan, 50, komme aus HH und seit kurzem kann ich ein 3.0l 2005er tuareg mein eigen nennen.

Doch habe auch gleich mal ein Problem, beim auslesen kam raus der öldrucksensor muss getauscht werden doch der Mechaniker meines Vertrauens findet das gute Stück nicht, hat da jemand ein klugen rat für uns? 😞

Würde mich über tips sehr freuen.

Mfg Stefan