

Kaufberatung R5TDI: Expertenrat gefragt

Beitrag von „coala“ vom 14. März 2017 um 15:29

[Zitat von 2.5Ranfänger](#)

[...] Was mich gerade ein wenig nervt, dass meine Vorderreifen nach 17 Tkm innen runter sind bis auf 4 mm außen stehen noch 6-7mm. [...]

Servus Dietmar,

da liegt ganz klar eine fehlerhafte Spureinstellung vor, normal ist das tendenziell genau andersrum 😊 Ein nicht ganz seltenes Phänomen, das bei nicht mal ganz wenigen Fahrzeugen eine Weile sogar "serienmäßig/ab Werk" auftrat. Such dir eine Werkstatt, welche die Fahrwerksvermessung und -Einstellung beim Touareg möglichst nicht gerade das erste Mal macht, nicht alle kommen damit wirklich zurecht.

Grüße
Robert