

Problem mit Luftfahrwerk

Beitrag von „RuFF“ vom 14. April 2017 um 18:40

Hallo zusammen,

auch bei meinem  beschriebenen Problem, habe ich die Grundeinstellung geändert. Es hat tatsächlich geholfen , jedoch hat die rechte Seite sich wieder gemeldet. Was aber bis jetzt nur einmal geschehen ist, (vorher bei jedem Start) und ich fahre seitdem schon ca. 5 Tage. Leider habe ich ein neues Problem via VCDS entdeckt. (Schalttafелеinsatz 17... Grundeinstellung nicht möglich. Ist mit dem Kilometerstand von der letzten Inspektion eingetragen  ). trotzdem danke ich euch für die Tipps und wünsche euch eine gute Fahrt...

image not found or type unknown



Gruß Viktor 