

# Tiefergelegt mit KW DLC Modul

Beitrag von „papayaTT“ vom 2. Juli 2017 um 16:01

die erste technische Änderung an meinem Dicken ist vollbracht:

[3 55mm.jpg](#)

Hier mit der max. Tieferlegung von 55mm (gemessen)

Allerdings stehe ich gerade vor zwei Rätseln:

1. im Beladungsmodus fährt das Fahrwerk nun 2cm hoch, anstatt runter 🤔
2. offenbar hat der Verkäufer die PIN vom WLAN-Modul geändert. Komme nicht mit der App ins System. (wird aber geklärt)