## **Suche Rat Bordnetz**

## Beitrag von "lowrider26" vom 13. Juli 2017 um 21:33

Hallo Leute,

hab einen V10 Tdi Bj.07

folgende Probleme:

Batterie hinten wird nicht geladen ( Relais zur Ladung der hinteren Batterie i.o , Kabel vom Relais zum Bordnetzsteuergerät sind i.o )

Batterie vorn wird nur mit 13,3V geladen

Magnetschalter im KOfferaum zum Parallelschalten ist ziemlich laut beim starten

Zentralverrriegelung spinnt rum (Key Less funktioniert nur sporradisch)

Batterie vorn ist nach 12 std tot (Ruhestrommessung hat nichts ergeben , Verbraucher wurden schon nach und nach abgeklemmt)

Frage: woher weiß das Bordnetzsteuergerät das die hintere Batterie unter 13,8V ist????

hat jemand Ideen ?? Bordnetzsteuergerät defekt ???

Batterien sind neu von VW direkt

Klemme 15 relais ist i.o

VCDS habe ich auch , nur das Protokoll leider nicht zur Hand (diverse Fehler in den STG. bezüglich Spannungsversorgung und Kommunikation)

habe hier im Forum auch schon geschaut aber noch nichts richtiges gefunden