

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Spongebob01“ vom 19. Juli 2017 um 10:05

Ist jemand in der Nähe von Bremen oder Bremen direkt der sich auskennt mit dem RNS 510, habe das Problem das ich die V14 nicht drauf bekommen und ich möchte die neue Software drauf haben.

Mein RNS 510 ist vom 14.08.2007

HW: H74

SW: O522

Danke im voraus für die Hilfe

Gruss Marcus