

Ruckeln/Stottern zwischen 1.200 und 1.800 U/min

Beitrag von „Benzge“ vom 4. August 2017 um 15:28

Heute kam die gelbe Kat. Störungs Leuchte dazu, sonst keine weiteren Anzeigen... werde heute/morgen noch 300km fahren müssen, dann bin ich beruflich erstmal weg und der Wagen geht in die Werkstatt.

Ich berichte... habe das Netz mal danach durchsucht - gibt wohl viele die das selbe Problem haben/hatten mit den 3.0l Motoren...

Grüße