

Ausbau Restdruckhalteventile an Hinterachse Touareg 1

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 11. September 2017 um 15:18

Hallo SpenZerX,

bei mir leider das gleiche.

Hinten komplett neue Ventile eingebaut und jetzt gerade mal 2 Monate gehalten.

Im VCDS steht nur:

01400- Niveauregulierung 001-oberer Grenzwert