

Frontscheibenheizung funktioniert nicht - Relais klackt aber

Beitrag von „tg550“ vom 29. September 2017 um 10:21

Hallo!

Aus eigener Erfahrung möchte ich folgendes für den Funktionstest beim 7L der Frontscheibenheizung weitergeben:

Die Frontscheibenheizung funktioniert erst vollständig ab einer Temperatur von 5° und geringer. Dann läuft sie die vereinbarten 4 Minuten bis sie sich wieder abschaltet. Bei höheren Temperaturen schaltet sich die Frontscheibenheizung bereits nach 1 Minute wieder ab. Dabei erhitzt Sie die Frontscheibe ganz leicht(Ich konnte es durch Hand auflegen nicht spüren, man kann es gegebenenfalls am morgendlichen Tau erkennen) .

Beste Grüße