

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „bizkit“ vom 18. Dezember 2017 um 20:20**

Hallo Robert

So war das nicht gemeint. Ich bezog das auf die Temperatur die das NTC misst.

Du meinst also das evtl. das FET nicht arbeitet weil es ihm zu heiss ist?

Das ich keinen Plan von Platinen habe ist sicher kein Geheimnis. Geschweige denn vom löten selbiger.

Das müsste schon jemand für mich machen dann, sonst ist sicher gleich alles Schrott.

Gruss

Marco