

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „bizkit“ vom 21. Dezember 2017 um 17:37**

Hallo,

konnte heute erst mal keine auffälligen Stellen am Kabelbaum finden.

Einen Stecker gibt es bei mir über dem Kotflügel auch nicht.

Den gibt es wohl nur bei den Modellen mir werksseitiger Standheizung.

Sämtliche Leitungen gehen im Wasserkasten unter dem Sicherungskasten in den Fußraum.

Auch da nichts zu erkennen.

Wo wäre denn der nächste Knotenpunkt an dem ich messen könnte.

Gruss

Marco