

# Code Rear Seat Entertainment Touareg Bj. 2006

Beitrag von „killershadow“ vom 23. Januar 2018 um 23:27

Hey Mark,  
danke für den Link. Werde sie morgen mal kontaktieren.  
Die Idee mit Wolfsburg hatte ich auch schon....  
Hier ist die Antwort:  
Ihre Anfrage Multimediasystem

Sehr geehrter Herr .....,

vielen Dank fuer Ihre E-Mail.

Das System kann nach mehrmaliger Falscheingabe nicht reaktiviert werden, hier ist ein Austausch notwendig.

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen Austausch des Systems daher bitte an Ihren betreuenden Volkswagen Partner. Ihr Ansprechpartner im Autohaus hilft Ihnen gerne weiter.

Sie haben noch keinen betreuenden Volkswagen Partner? Ein Anruf in unserer Kundenbetreuung unter der gebuehrenfreien Rufnummer 0800 1234109 genuegt und wir sind Ihnen gerne bei der Suche behilflich.

Fuer die fachgerechte Ausfuehrung der Umbauten oder Veraenderungen an unseren Volkswagen Modellen ist der Ausfuehrende uneingeschraenkt verantwortlich. Das gilt auch fuer Schaeden, die durch die Umbauten entstehen koennen.

Bitte beachten Sie die „ACHTUNG, Vorsicht- und Hinweisbeschreibungen“ der einschlaegigen Werkstattliteratur, zum Beispiel unter [erwin.volkswagen.de](http://erwin.volkswagen.de) bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchfuehren.

Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.

Freundliche Gruesse  
i. V. Mario Meyer i. V. Denis Magiera

Volkswagen AG

38436 Wolfsburg

Tel +49 (0) 800VWVIPSERVICE

Fax +49 (0) 800FAXVWVIPSERVICE

Mail to [vwvip-service@volkswagen.de](mailto:vwvip-service@volkswagen.de)

Homepage <http://www.volkswagen.de>