

RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen

Beitrag von „Pospo“ vom 16. Februar 2018 um 09:17

Hallo zusammen !

Habe ein Problem mit meinem RNS510. Beim Update von Navi-DVD V14 auf V15 hat sich mein RNS aufgehängt.

DVD kam nicht mehr raus. Nach einem Reset (3 Tasten) konnte ich die DVD entnehmen. Jetzt Verlangt er immer

die Navi DVD, beim einschub bleibt diese im Laufwerk (nichts passiert) und kann auch nur durch einen Reset wieder

entfernt werden. Egal mit welcher DVD ich es Versuche (auch mit der Originalen V1) immer das gleiche.

Firmware ist die 5238. Radio und TV funktioniert alles bestens.

BITTE HELFT MIR !!!

Gruß Pospo