

# **RNS510 bleibt bei Navi-Update hängen**

**Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2018 um 11:14**

Servus Pospo,

ja da ist aber teils ein typisches Phänomen allgemein: Das Gerät wartet auf einen (lesbaren) Datenträger und versucht krampfhaft selbigen einzulesen (daher auch die Meldung). Manche Geräte werfen die Scheibe irgendwann wieder selbsttätig aus, andere rödeln sich tot und reagieren auf keine Eingaben mehr oder nur höchst unwillig nach zig Versuchen.

Wenn du die Leseinheit eh schon geordert hast, dann wird der Montag Klarheit bringen. Nach 10 Jahren hast du immerhin nichts falsch gemacht wenn du die Einheit auf Verdacht tauschst.

Grüße  
Robert