## Gruß aus Recklinghausen...direkt wieder ohne Treg:-

## Beitrag von "robinkrumm" vom 16. Februar 2018 um 18:28

## Puh...

- Ein Scheinwerfer (Xenon) steuert nicht mehr (nach Zündung an die Positionierung läuft nicht mehr)
- Beifahrertür greift nicht von innen und greift nicht von außen, geht also nicht mehr auf.

Service ist auch fällig... naja.... nach 780 €für den Satz Reifen werde ich ihm das wohl mal gönnen, und dann u.U. auch mal die Standheizung aufwerten lassen