

# Luftfederung

**Beitrag von „sportyg“ vom 3. März 2018 um 04:12**

Hi, wollte mich kurz anschließen.

Auch ich hatte bei -8c die Fehlermeldung Luftfahrwerk/NiveauRegulierung mit der Warnung "STOP" wie bei vielen Anderen hier. Vordere Dämpfer waren abgelassen und hintere Dämpfer standen hoch.

Geholfen hat das tauschen der orangenen 40 ampere Sicherung , allerdings NICHT unter dem Fahrersitz sondern LINKS in der Seitenverkleidung vom Cockpit. Also Tür auf, Seitenverkleidung links neben dem Lenkrad ab. Dort gibt es zumindest bei mir 2 40er Amp Sicherungen. Eine war durch.