

# Luftfederung nach Last stecken geblieben

**Beitrag von „Barbony“ vom 4. April 2018 um 13:26**

Muss den Thread jetzt noch einmal herauskramen...

Habe wieder das gleiche Problem... der Dicke bleibt hinten oben.

Was aber ganz komisch ist, sobald ich ihn abstelle und die Türe schließe senkt er sich hinten auf normal und geht dann wieder rauf.

Fehlerspeicher spuckt das aus:

01400 - Niveauregelung

001- oberer Grenzwert überschritten

02250 - Funktionsabschaltung Ventilschaltdauer

001- oberer Grenzwert überschritten

Hat eventuell einer von euch noch eine Idee an was das liegen könnte?