

Afs Ohne Funktion

Beitrag von „Unclemike“ vom 16. Mai 2018 um 19:31

[quote='Unclemike',[Afs Ohne Funktion](#)]Hallo liebe Gemeinde ,

ich wollte mich mal kurz vorstellen .

Ich bin der Mike aus Wob und seit kurzem Besitzer eines V10Tdi bj 2006 .

ich habe mir den Wagen gekauft , da das Preis leistungsverhältnis gut war .

Leider hat er auch einige Macken , die ich jetzt nach und nach abstellen werde .

Bisher habe ich den Kompressor vom Fahrwerk getauscht und so einige Schwachstellen beseitigt .

Leider er ist noch immer das afs ohne Funktion . Ich habe es mit vcds ausgelesen und keines der leistungsmodule war erreichbar .

Der Fehler war schnell gefunden , die Sicherung der Lwr war raus . Beim neuen setzen der Sicherung ist sie gleich wieder raus , nach längerem Suchen festgestellt das es vom leistungsmodul rechts kam . (es war komplett verschmort)

dann hab ich fix ein neues aus der Bucht gekauft , (716941330 x018) und montiert .

Leider erkennt vcds nur die linke Seite (716941329 x018) . Bei der rechten Seite zeigt er mir das das leistungsmodul fehlt .

Kann es sein das das afs steuergerät durch den kurzen im leistungsmodul einen mitbekommen hat ? Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?

Wo sitzt denn im t1 das afs steuergerät?

Was mir aufgefallen ist , das nach dem Fehler löschen die Scheinwerfer hoch und runter gefahren sind , wobei der rechte etwas hinterher hing .

Ach ja , Spannung kommt am steuergerät an , das hab ich noch gemessen .

Für nen Tipp wäre ich dankbar .

Grüße

Mike