

Touareg geht nur bei Sommertemperaturen in den Notlauf...

Beitrag von „Todi“ vom 17. Mai 2018 um 16:57

[Zitat von AlbertoEinstein](#)

[...] <https://t5.tx-board.de> [...] U. a. schreibt jemand...: [...] Aber die Überprüfung aller Vakuumschläuche ist der erste und wichtige Schritt bei der Suche (sehr sorgfältig die Schläuche überprüfen !) Maderbiss etc.. [...]

[Zitat von Todi](#)

[...] Ich würde zuerst mal alle Schläuche vom und zum Turbo genauestens überprüfen. Es soll da so kleine Tierchen geben die ihre Zähne gerne mal in Schläuche oder Kabel schlagen. Selbst ein kleinstes und im Ruhezustand nicht sichtbares Loch kann unter Last zu einem entsprechenden Druckverlust führen. [...]

Da du die Empfehlung jetzt schon doppelt hast... fang doch mal am Anfang an... 🤔

Gruß

Todi