

4.2 TDI RASSELN im Schub

Beitrag von „Thotti“ vom 19. Mai 2018 um 11:33

Bei meinem fehlten 0,2Liter vom mineralischen. Ist bei der Inspektion aufgefallen.Jetzt ist Ruhe.