Automatik will nicht mehr in D springt sofort in manuell 654321

Beitrag von "Marie1899" vom 3. Juni 2018 um 20:05

Zitat von coala

Servus,

das riecht ein bisschen danach, dass die Platine unterhalb der Wählhebelabdeckung einen Fehler hat. (Einer der Magnetkontakte defekt z. B.). Vom "wollen" wird es sich nicht reparieren, das wünschen sich alle - inklusive mir Aber da werden die Möglichkeiten begrenzt sein. Erste sinnvolle Handlung wäre, den Fehlerspeicher auf Einträge zu prüfen; falls du die Möglichkeit unterwegs hast(?).

Grüße Robert

wie kann ich da nachschauen oder ausbauen , messgerät ist vorhanden